

①

1- (a) This is an unipolar stepper motor with 6 wires, could you make it 5 wires? Explain with draw.



(b) Design a circuit (using block diagrams with explanation for each block as much as possible) to rotate this stepper four steps to the right or the left using:

- 74LS245

- ULN2003

- Parallel port

(c) If we have not the data sheet of stepper motor, how can we note each wire? Explain your answer.



2- In a 5-bit Binary Weighted D/A converter:

the 2^2 resistance was $20\text{ K}\Omega$, $R_f = 10\text{ K}\Omega$.

(a) Calculate the maximum analog output you can get from that system.

(b) Calculate the analog output if you have the following digital inputs:

i) 10011

ii) 11011

iii) 10001


iv) 10100

3- (a) List four types of A/D converters.

(b) In the figure shown :

i) Name the system shown in the figure and complete the missing details on it.

ii) Show with steps how we can get the output of that system if the input = + 21 Volts.



ضبط الجودة وتوكيدها

الزمن: ٣ ساعات

الفرقة الرابعة
(انتاج - اجهزة - نسج)

اجب على الأسئلة الآتية:-

السؤال الأول

- ١- ماهي الجودة؟
٢- عرف كل من ضبط الجودة و توكيد الجودة.
٣- الجدول الآتي يوضح قيم كل من المتوسط و المدى للنظر الداخلي لاسطوانه (mm) لخمسة وعشرون عينة ارسم خريطتي المتوسط ($\bar{X}$ - Chart) والمدى (R - Chart) لهذه البيانات ثم راجعهما مع اعتبار ان كل النقاط التي خرجت عن حدود التحكم لأسباب منموسة.

Sample size, $n = 5$ ($A = 1.342$, $A_2 = 0.577$, $D_1 = 0.00$, $D_2 = 4.918$,

$D_3 = 0.0$, $D_4 = 2.115$, and $d_2 = 2.326$)

المدى R mm	المتوسط $\bar{X}$ mm	رقم العينة	المدى R mm	المتوسط $\bar{X}$ mm	رقم العينة
0.039	73.990	14	0.038	74.010	1
0.016	74.006	15	0.019	74.001	2
0.021	73.997	16	0.036	74.008	3
0.026	74.001	17	0.022	74.003	4
0.018	74.007	18	0.026	74.003	5
0.021	73.998	19	0.024	73.996	6
0.020	74.009	20	0.012	74.000	7
0.033	74.000	21	0.030	73.997	8
0.019	74.002	22	0.014	74.004	9
0.025	74.002	23	0.017	73.998	10
0.022	74.005	24	0.008	73.994	11
0.035	73.998	25	0.011	74.001	12
			0.029	73.998	13

إذا علم أن الحد الأدنى للمواصفات $74 - 0.05$ mm و الحد الاعلى للمواصفات $74 + 0.05$ mm .

احسب نسبة المنتجات المطابقة للمواصفات.

السؤال الثاني

- ١ - ماهي انواع الاختلافات التصنيعية مع ذكر اسبابها؟
 ٢ - ارسـم خريـطة التحكـم في نسـبة المعيب (P-Chart) مستخدماً البيانات التالية :
 (Sample size, $n = 50$)

نسبة المعيب	رقم العينة	نسبة المعيب	رقم العينة	نسبة المعيب	رقم العينة
0.40	21	0.10	11	0.24	1
0.36	22	0.12	12	0.30	2
0.48	23	0.34	13	0.16	3
0.30	24	0.24	14	0.20	4
0.18	25	0.44	15	0.08	5
0.24	26	0.16	16	0.14	6
0.14	27	0.20	17	0.32	7
0.26	28	0.10	18	0.18	8
0.18	29	0.26	19	0.28	9
0.12	30	0.22	20	0.20	10

- ٣ - مع اعتبار كل النقاط التي خرجت عن حدود التحكم لأسباب ملموسة .
 احسب حد الضبط العلوي والسفلي والخط المركزي المراجعين لخريطة التحكم في نسبة المعيب .

السؤال الثالث

- ١ - تستخدم خطة فحص أحادية $(3/4) 89$ من قبل أحدي الشركات لدفعات إنتاج حجم الدفعة ١٠٠٠ وعده ونسبة المعيب ١ % والمطلوب حساب احتمال القبول لدفعات الإنتاج (P_n) .
 وعند قيام هذه الشركة بتطبيق برنامج الفحص التصحيحي لدفعات الإنتاج المرفوضة طبقاً لخطة الفحص المستخدمة احسب الاتي :
 ا- متوسط الجودة النهائية (AOQ) .
 ب- متوسط العدد الكلي للاختبارات لكل دفعة إنتاج (ATI) .
 ج- ارسـم منحنى خاصية التشغيل لخطة الفحص المستخدمة (OC Curve) .

جامعة بني سويف

كلية التعليم الصناعي

قسم تكنولوجيا الإنتاج

الفرقة الرابعة

الفصل الدراسي الأول ٢٠٠٩/٢٠١٠

المادة / تكنولوجيا السباكة

الزمن / ثلاث ساعات

أجب علي الأسئلة الآتية :

السؤال الأول :

- أ- اذكر خواص رمل القالب ، والقلب وأنواعهم .
ب- بين مع الرسم إحدى طرق السباكة في القالب الرملي مبينا عليه جميع اجزائه .

السؤال الثاني :

- أ- بين بالرسم طرق نزع النموذج من القالب الرملي .
ب- بين بالرسم طرق ذك القالب ميكانيكيا مبينا العيوب والمميزات لكل طريقة وما هي العيوب الناتجة في المسبوك لكل عيب في طرق ذلك .

السؤال الثالث :

- أ- اشرح كيفية حساب الأحمال التي توضع علي القالب .
ب- اذكر وظائف قنوات الصب .
ج- اشرح مع الرسم أنواع قنوات الصب وكيفية تقليل وزن المغذي .

السؤال الرابع :

- أ- بين بالرسم طريقة للسباكة في قالب معدني تحت تأثير الجاذبية الأرضية .
ب- وضح مع الرسم سبائك الألومنيوم في الغرفة الباردة .
ج- وضح بالرسم طريقتان لإنتاج المواسير (قطر ٧٠ سم وطول ٣٠٠ سم) .

سع اطيب التمنيات

د/حامد أبو العيدين

السؤال الأول: (١٨ درجة)

١. طلب منك تحديد المساحة الكلية لمصنع سينم انشاؤه. اشرح الدراسات التي ستقوم بها مع الرسم التخطيطي كلما أمكن؟ (٦ درجات)
٢. ما هو الآخر وما هي الطرق المختلفة لحسابه وما هي الطريقة المالية لحساب الآخر للعامل ولصاحب العمل (من وجهة نظرك)؟ (٢ درجات)
٣. عرضت عليك وظيفتان الأولى براتب شهري ٨٠٠ ج والآخر أسبوعي ١٥٠ ج إذا قمت بانتاج ١٥٠ وحدة من منتج ما. إذا علم انه بإمكانك انتاج ٢٢٥ وحدة في نفس الزمن (٦ أيام أسبوعياً ، ٨ ساعات يومياً). الوظيفة الثانية سينم حساب الآخر مره بطريقة فئة القطعة ومرة أخرى باستخدام طريقة هالسي بمكافأة ٨٠ % . ما اسم طريقة حساب الآخر للطريقة الأولى وما هي الوظيفة التي ستختارها؟ (اعتبر أن الشهر = ٤ أسابيع) (٩ درجات)

السؤال الثاني: (١٦ درجة)

١. وارن مع الايضاح بالرسم التخطيطي بين التنظيمات الادارية المختلفة مع بيان مستويات السلطة ومسئولياتها في كل تنظيم؟ (٦ درجات)
٢. مصنع ينتج نوعين من السبائك. يحتاج النوع الأول الى ٢ كجم من الحديد و ١ كجم من الألمونيوم بينما يحتاج النوع الثاني الى ١ كجم من الحديد و ٢ كجم من الألمونيوم ، فإذا كانت الكمية المتاحة بالمصنع ٧ كجم من الحديد و ٨ كجم من الألمونيوم وأن السبيكة الأولى تعطي ربحاً قدره ١٠٠ ج للوحدة بينما تعطي السبيكة الثانية ٨٠ ج للوحدة. احسب عدد السبائك المطلوبة من النوعين لتحقيق المصنع أعلى ربح ممكن؟ هل يوجد فائض من الحديد أو الألمونيوم في هذه الحالة؟

السؤال الثالث: (١٥ درجة)

١. عرف المخزون واذكر أنواعه وشرح أهميته؟ (٥ درجات)
٢. اشرح مع الرسم حالات وصول الطلبية في نموذج كمية الطلب الاقتصادية ؟ (٣ درجات)
٣. إذا كان سعر بيع الوحدة الواحدة من السلع المخزنة لصالح إحدى الشركات يساوي ٢ جنيهات والتكلفة السنوية للاحتفاظ بالوحدة ٥٠ قرشاً وتكلفة اصدار الطلبية الواحدة ١٦ جنيهاً والكمية المباعة أسبوعياً من هذه السلعة ١٥٠٠٠ فأوجد : كمية الطلب الاقتصادية ، وعدد الطلبيات في السنة (٥٢ أسبوعاً) ثم ارسم العلاقة بين التكاليف الكلية للمخزون وكمية الطلب ومن ثم اوجد كمية الطلب الاقتصادية (تحليلاً وبياناً) وزمن الدورة الواحدة؟

السؤال الرابع: (٢١ درجة)

١. قام أحد رجال الأعمال بإنشاء مصنع لانتاج التلاجات فقام بشراء قطعة أرض في إحدى المناطق الصناعية مساحتها ٢٠٠٠٠ متر يسعر المتر ٥٠ جنيه وتكلفت الانشاءات والماكينات اللازمة والمرفاق تسعة ملايين جنيه . فإذا كانت تكلفة التلاجة الواحدة من الخامات والأجور ٧٥٠ جنيه وكانت الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع ٥٠٠٠٠ تلاجة بكم يبيع التلاجة الواحدة ليتحقق ربحاً سنوياً قيمته عشرة ملايين جنيه؟ متى يبدأ المصنع في تحقيق أرباح؟ وإذا أراد رجل الأعمال زيادة أرباحه السنوية أبهما أفضل له تقليل التكلفة المتغيرة ١٠ % أم زيادة سعر البيع ٨ % ؟ وضح اجابتك بالرسم البياني. (١٤ درجة)

	M1	M2	M3	Supply
F1	8	15	3	150
	X11	X12	X13	
F2	5	10	9	70
	X21	X22	X23	
F3	6	12	10	60
	X31	X32	X33	
Demand	120	80	80	280

٢. الجدول المبين يوضح مصفوفة النقل لإحدى المنتجات التي تقوم إحدى الشركات بنقلها من المصانع: F1, F2, F3 إلى الأسواق M1, M2, M3 حيث تمثل الأرقام الموجودة داخل الخلايا تكلفة نقل وحدة واحدة من المصنع إلى السوق المناظر والأرقام الموجودة بالصف الأخير الكميات المطلوبة لكل سوق بينما تمثل الأرقام الموجودة بالعمود الأخير الكميات المنتجة من كل مصنع والمطلوب حساب تكلفة النقل الكلية بالطرق الآتية: الطريقة المبدئية - طريقة فوجل.



First term Final exam for the 4th year Fine Mechanics

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Answer the following 5 questions

Q1-

A- Explain the principle of operation of a Permanent Magnet Moving Coil (PMMC) instrument using a sketch. (2.5 Points)

B- Proof that for a PMMC the deflecting angle α is equal to

$$\alpha = c I,$$

where c is a constant and I is the current. (2.5 Points)

C- A PMMC instrument with 100 turns coil has a magnetic flux density B of 0.2 T, cross sectional area A of the coil is 4 cm^2 , and the current passing through the coil is 1 mA. Note that the spring constant K_{sp} of the PMMC is $6 \times 10^{-6} \text{ N m/rad}$. Calculate the deflecting Moment and the angle of deflection. (2.5 Points)

D- A PMMC instrument with $R_m = 1.3 \text{ k}\Omega$ and $FSD = 500 \mu\text{A}$ is used in a multirange dc voltmeter. The series – connected multiplier resistors are $R_1 = 38.7 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 40 \text{ k}\Omega$ and $R_3 = 40 \text{ k}\Omega$. Calculate the three voltage ranges and determine the voltmeter sensitivity. (5 Points)

E- A batch of resistors that each have a nominal resistance of 330Ω are to be tested and classified as $\pm 5 \%$ and $\pm 10 \%$ components. Calculate the maximum and minimum absolute resistance for each case. (2.5 Points)

Q2-

A- Mention 5 methods to measure an unknown resistance explaining two methods. (5 Points)

B- Proof that for a Wheatstone bridge that $R = PS/Q$. (2.5 Points)

C- Proof that for a Maxwell bridge that $L_s = C_3 R_1 R_4$. (2.5 Points)

Q3-

A Maxwell inductance bridge uses a standard capacitor of $C_3 = 0.1 \mu\text{F}$ and operates at a supply frequency of 100 Hz. Balance is achieved when $R_1 = 1.26 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 470 \Omega$, and $R_4 = 500 \Omega$.

A- Draw the electric circuit representing the measuring bridge. (3 Points)

B- Calculate the resistance of the inductor, R_s . (3 Points)

C- Calculate the value of the inductance L_s . (3 Points)

Q4-

A- Explain the principle of operation of a dual oscilloscope using neat sketches. (3 Points)

B- Determine V_{pp} , V_p , V_{rms} , V_{avg} , T and f for the drawn signal on the screen of the Oscilloscope shown in fig. 1. (8 Points)

السؤال الأول

- ### السؤال الثاني

- ### السؤال الثالث (إجباري)

اولا :مطلوب حساب الكميات الآتية :

- [illegible]

انتهت الأسئلة مع أمنيّاتي بالتوفيق والنجاح

مذ. محمد حسن / أحمد طه

العام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩
زمن الامتحان: ٣ ساعات
تاريخ الامتحان: ٢٠١٠/١/٢٨



جامعة بني سويف
كلية التعليم الصناعي
قسم عمارة

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة تنسيق مواقع للفرقة الرابعة عمارة

أجب على الأسئلة الآتية موضحا إجابتك بالرسم كلما أمكن ذلك:-

السؤال الأول
التشكيل البصري للفراغ يعتمد بدرجة أساسية على ثلاثة خصائص هي (النسب - المقياس - الإحتواء) ، أشرح بالتفصيل خصائص "الفراغ" ؟

السؤال الثاني
(أ) "الكتل والحوائط" و "الأرضية" عنصران رئيسيان في تشكيل الفراغ الحضري. أشرح بالتفصيل خصائص كل منهما مستعينا بالإسكتشات اللازمة ؟
(ب) "المصمم العمراني يجب أن يقوم بدراسة التكوين البصري للفراغات السكنية كسلسلة من المتتابعات البصرية" أشرح هذه العبارة بالتفصيل ؟ موضحا العوامل التي من خلالها يتحقق التتابع البصري ؟

السؤال الثالث
(أ) "تمثل التفاصيل الديكور الداخلي للفراغات الخارجية والتي يجب أن يراعى فيها عناصر التأثير البصري والأداء الوظيفي" أشرح هذه العبارة بالتفصيل ؟ موضحا إجابتك بالإسكتشات التوضيحية كلما أمكن ذلك ؟
(ب) "الأنشطة المرئية" من العناصر الرئيسية في تشكيل الفراغ الحضري والتي تختلف باختلاف نوع الفراغ. تكم بالتفصيل عن خصائص الأنشطة المرئية مستعينا بالإسكتشات التوضيحية كلما أمكن ذلك

انتهت الأسئلة مع أمنياتي بالتوفيق والنجاح

د. مهندس / أحمد طه



اجب عن الأسئلة التالية:

ANY MISSING DATA YOU CAN ASSUME


$F_{cu} = 250 \text{ Kg /cm}^2$

Steel 36/52

السؤال الأول

المطلوب تصميم البلاطات الخرسانية و السلم للشكل التالي مع رسم تفريد الحديد للبلاطات و

السلم مع عمل قطاع طولي بالسلم





اجب عن الأسئلة التالية:


ANY MISSING DATA YOU CAN ASSUME

$F_{cu} = 250 \text{ Kg/cm}^2$

Steel 36/52

السؤال الأول

المطلوب تصميم البلاطات الخرسانية و السلم للشكل التالي مع رسم تقريد الحديد للبلاطات و السلم مع عمل قطاع طولي بالسلم



Answer the following questions:

Q1:

- a) Soil specimen has a water content of 10% and a wet unit weight of (γ_w) 20 KN/m³ if the specific gravity of solids (G_s) is 2.70, Determine the dry unit weight (γ_d), void ratio (e), and the degree of saturated (S). (Take $\gamma_w = 10 \text{ KN/m}^3$). (4 Points)

Q2:

- a. Define the liquid limit, plastic limit and shrinkage limit and explain the Volume-moisture content relationship. (3 Points)
- b. Classify the following soils according to USCS. (3 Points)

	% gravel	% sand	% silt+clay	Liquid L.	PI	Cu	Cc
Soil 1	14	35	51	60	23	-----	-----
Soil 2	60	24	16	22	6	4.80	2.90

- c. The results of a sieve analysis of a 100 gm of soil were as follows: -

Size mm	4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.21	0.15	0.075
Retained _{gm}	10.0	10.7	12.5	20.3	17.4	15.3	7.0	4.0

- I. Plot the grain size distribution curve. (4 Points)
- II. Classify the soil according to USCS. (2 Points)

Q3:

- a) What are the advantages of compaction process? (2 Points)
- b) The following results were obtained from standard compaction test on a sample soil

Water content %	7	9	13	17	19	22
Bulk density (t/m ³)	1.75	1.90	2.10	2.03	1.99	1.97

- I. plot the compaction curve and determine max γ_d & O.M.C (3 Points)
- II. plot the zero air void curve on the same chart $G_s = 2.70$ (2 Points)

الفرقة الرابعة (مدني)
المادة: تصميم القواعد
الزمن: ثلاث ساعات

جامعة بني سويف
كلية التعليم الصناعي
اختبار الفصل الدراسي الأول

تنبيهات عامة:

- * الاختبار مكون من ٢ أسئلة في ورقة واحدة * اجب علي جميع الاسئلة
- * نظافة و ترتيب ورقة الاجابة له دور في تقدير الدرجة * يمكنك فرض أي بيانات لم يرد ذكرها
- * يفضل الاجابة علي الاسئلة بنفس ترتيبها * دعم اجابتك بالرسومات التوضيحية كلما أمكن
- $(q_p = 10 \text{ kg/cm}^2 - q_{sh} = 5 \text{ kg/cm}^2 - q_b = 10 \text{ kg/cm}^2 - k_1 = 0.36 - k_2 = 1240)$

السؤال الأول

تأكد من أمان القاعدة المشتركة الموضحة في شكل رقم (١) ضد انهيار قدرة تحمل التربة محققا معامل أمان لا يقل عن ٣. القاعدة مرتكزة علي تربة عديمة التماسك و خواصها موضحة بالشكل.


السؤال الثاني

صمم قاعدة الخرسانة العادية أسفل القاعدة المشتركة الموضحة في شكل (١). صمم القاعدة المسلحة و ارسم قطاع رأسي و مسقط أفقي يوضح أبعاد الخرسانة و حديد التسليح.

السؤال الثالث


- صمم الشدائد الموضح في شكل رقم (٣) إذا علمت أن:
قيمة العزم الأقصى جهة عمود الجار = ٦٤ م.طن
قيمة القص الأقصى جهة عمود الجار = ٧٦ طن
قيمة العزم الأقصى جهة العمود الداخلي = ٢٥ م.طن
قيمة القص الأقصى جهة عمود الجار = ٦٩ طن

ب- إذا علمت أن:
حديد التسليح العمودي علي اتجاه الشدائد للقاعدة جهة الجار ١٦ Φ٢٤ ملم
حديد التسليح الموازي لاتجاه الشدائد للقاعدة جهة الجار ١٦ Φ١٥ ملم
حديد التسليح العمودي علي اتجاه الشدائد للقاعدة الداخلية ١٦ Φ٢٧ ملم
حديد التسليح الموازي لاتجاه الشدائد للقاعدة الداخلية ١٦ Φ٢٧ ملم
ارسم قطاع رأسي و مسقط أفقي يوضح أبعاد الخرسانة و حديد التسليح و تفريده.



Sand
 $\gamma_b = 1.8 \text{ t/m}^3$ G.W.T. (-3.00)
 $\phi = 32^\circ$

شكل (١)



٢٠١٠

أجب عن الأسئلة الآتية :

السؤال الأول :-

إن دنيا المشروعات تمتاز بالحركة وعدم الثبات والتغيير المستمر فى الأساليب والأدوات والحاجات مما يؤكد أنه لا بد من العناية بالمستقبل والتخطيط له ، من خلال العبارة السابقة أجب عما يأتى :-

- (١) أهمية التخطيط وفوائده بالتفصيل ؟
- (٢) اشرح أنواع التخطيط ؟
- (٣) اشرح مفهوم التخطيط ؟
- (٤) مقومات نجاح التخطيط ؟

السؤال الثانى :-

يرتكز التقدم الاقتصادى لأى دولة (نامية أو متقدمة) على توافر مجموعة من المقومات منها الأسلوب العلمى فى الإدارة ، من خلال العبارة السابقة أجب عما يأتى :-

- (١) أهمية الإدارة ، وأهم تعريف لها ؟
- (٢) ما هى النسب المئوية لمستويات الإدارة ؟
- (٣) أهم ثلاث مشكلات للإدارة بالأمثلة ؟

السؤال الثالث :-

تعتبر وظيفة الرقابة الحلقة الأخيرة من وظائف الإدارة ولا يعنى ذلك ضالة أهميتها وتسابق العلماء لوضع تعريف لها ، من خلال العبارة السابقة أجب عما يأتى :-

- (١) عرف الرقابة ، وأهميتها ؟
- (٢) أساسيات العملية الرقابية ؟
- (٣) أنواع الرقابة ومجالاتها ؟
- (٤) أساليب الرقابة ؟ وما هى مقومات النظام الرقابى الناجح ؟

مع أطيب التحيات

أجب عن سؤالين فقط من كلا من أ، ب، ج في كلا من أولاً، وثانياً، وثالثاً ورابعاً

مع ملاحظة تدعيم كافة إجاباتك بالرسم وذكر المصطلحات الأجنبية كلما أمكن

أولاً:

أ- ما هي أسباب تفضيل الأقمشة غير المنسوجة على الأقمشة المنسوجة في مجالات عديدة - أذكر الأسباب ومجالات الاستخدام؟

ب- هناك متطلبات يجب توافرها في مواصفات الأقمشة المختلفة تناول هذه المتطلبات مع تطبيقها على الأقمشة غير المنسوجة ثم قارن بين الأقمشة المنسوجة وغير المنسوجة من حيث المتطلبات خارج المنافسة.

ج- تحدث عن الترتيب الهندسي للشعيرات في الشاشة متناولاً مشاكل التركيب البنائي للشاشة مع ذكر عناصر الحبك أو الربط.

ثانياً:

أ- ما هي أنواع التركيب البنائي للأقمشة غير المنسوجة؟ وما نوعا التركيب البنائي للأقمشة غير المنسوجة من شعيرات البولي إستر مع البولي فينيل أسيتات؟

ب- إنتاج شاشة الشعيرات من أهم خطوات إنتاج الأقمشة غير المنسوجة أشرح ذلك. مع رسم أشكال المقاطع المختلفة بمسمياتها.

ج- أذكر طرق إنتاج الأقمشة غير المنسوجة وما هي العوامل المؤثرة في مواصفات شاشة الشعيرات.

ثالثاً:

أ- تكلم عن: عملية تكوين طبقة الشعيرات على أساس التكتيف الرطب (ترسيب الخصل) - تكوين شاشة شعيرات من الشعيرات المستمرة - مراحل إنتاج شاشة شعيرات مباشرة من البوليستر.

ب- تحدث عن أساليب الربط في الأقمشة غير المنسوجة بالتفصيل: (تخير اثنان فقط) بمادة لاصقة على شكل بودرة - على شكل شعيرات بها مادة لاصقة - الخيوط التي لها خاصية التعجن - أو برابط رقيق من مادة فيلمية.

ج- ما معنى التخنر وما معنى التعجن - أذكر طريقة اللصق بالتخنر البارد للبوليمر وطريقة اللصق بمادة جافة لها خاصية التعجن للبوليمر.

رابعاً:

أ- ارسم بالتفصيل مخطط خريطة تصنيع الألياف والشعيرات غير المنسوجة.

ب- ما هي المميزات المطلوب توافرها في الأقمشة بصفة عامة مع تطبيق هذه المميزات على الأقمشة غير المنسوجة.

ج- تحدث عن أهمية الأقمشة غير المنسوجة بالتفصيل وإذا كانت الأقمشة غير المنسوجة هي التطور الطبيعي للأقمشة المنسوجة فما هي أساليب تطورها أو التطور التالي من وجهة نظرك.

مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح

د/ أشرف كحلة

دراسات و قياسات عمل


الزمن : ٣ ساعات

الفرقة الرابعة انتاج واجهزه

اجب على الاسئلة الآتية:-


السؤال الأول :


شبكة الاعمال التاليه توضح طاقة كل خط من خطوط انابيب الغاز التي تصل بين المواقع المختلفه بالشبكة. المطلوب ايجاد أقصى كمية غاز يمكن ضخها من الموقع (١) الي الموقع (٧).



السؤال الثاني :

فيما يلي شبكة بيرت الخاصه بانجاز الأنشطة المرتبطه بمشروع ما. المطلوب تحديد المسار الحرج بتقدير الوقت الفائض للأحداث.





٢٠١٠



جامعة بنى سويف
امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى - صحة مهنية وأمن صناعى - الفرقة الرابعة

شعب : نسيج - مدنى - أجهزة - إنتاج - مايو 2010

السؤال الأول :

(1) أ- أذكر الإحتياجات اللازمة عند تداول المواد المتفجرة .

ب- أذكر الأسس الرئيسية لمنع حوادث العمل مع ذكر شروط أماكن العمل المستوفية لاشتراطات السلامة الصناعية .

السؤال الثانى :

(2) أ- أذكر وسائل الإسعافات الأولية .

ب- ما هي الوسائط الإطفائية ؟ أذكر أنواعها ومزايا وتحفظات استخدام كل منها .

السؤال الثالث :

(3) أ- عرف الاحتراق الذاتى ثم أذكر مراحل الاحتراق الذاتى مع ذكر كيفية الاكتشاف المبكر له .

ب- أذكر أنظمة مخازن المواد الكيميائية مع ذكر المؤثرات البيئية على مخازن المواد الكيميائية وكيفية التغلب عليها .

السؤال الرابع :

(4) أ- أذكر أسس الوقاية من مخاطر الكهرباء الديناميكية .

ب- أذكر طرق الوقاية من مخاطر البناء والهدم والحفر .

السؤال الخامس :

(5) أ- أذكر الاشتراطات والإحتياجات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل .

ب- ما هي مسئوليات السلامة الصناعية ؟

مع التمنيات النجاح والتوفيق

Final Exam

1st Question:

- State the difference between conventional and nonconventional machining.
- Describe and sketch (ultrasonic machining – abrasive jet machining).
- Explain the principles of broaching and draw the terminology for a broach.
- State the advantages & limitations of broaching processes.
- Compare the differences between USM & RUM.
- Describe and sketch: (Creep feed grinding – centerless grinding).
- sketch the principle of combustible gas forming.

2nd Question:

- Describe and sketch the laser cutting.
- It is desired to compare the cycle times required to grind a particular workpiece using traditional surface grinding and using creep feed grinding. The workpiece is 8.0 in. long, 1.25 in. wide and 3.0 in. thick. To make a fair comparison, the grinding wheel in both cases is 10.0 in. diameter and 1.50 in. width and rotates at 1500 rev/min. It is desired to remove 1.0 in. of material from the surface. When traditional grinding is used, the infeed is set at 0.001 in., and the wheel traverses twice (forward and back) across the work surface during each pass before resetting the infeed. There is no crossfeed since the wheel width is greater than the work width. Each pass is made at a work speed of 40 ft/min, but the wheel overshoots the part on both sides. With acceleration and deceleration, the wheel is engaged in the work for 50% of the time on each pass. When creep feed grinding is used, the depth is increased by 1000 and the forward feed is decreased by 1000. How long will it take to complete the grinding operation (a) with traditional grinding and (b) with creep feed grinding?

3rd Question:

- sketch the two methods of high-explosive forming.
- An 8-in. diameter grinding wheel, 1.0 in wide, is used in a certain surface grinding job performed on a flat piece of heat-treated 4340 steel. The wheel is rotating to achieve a surface speed of 5000 ft/min, with a depth of cut (infeed) = 0.002 in. per pass and a crossfeed = 0.15 in. The reciprocating speed of the work is 20 ft/min, and the operation is performed dry. (a) What is the length of contact between the wheel and the work? (b) What is the volume rate of metal removed? (c) If $C = 300$, estimate the number of chips formed per unit time, (d) what is the average volume per chip? (e) If the tangential cutting force on the workpiece = 10 lbs, what is the specific energy calculated for this jobs?

4th Question:

- Explain and sketch the principles of Electrochemical Machining
- In an electrochemical machining operation, the frontal working area of the electrode is 1.5 in². The applied current = 1000 A, and the voltage = 14 V. The material being cut is pure aluminum, whose specific removal rate is 1.26×10^{-4} in³/A-min.
 - If the ECM process is 80 % efficient, determine the rate of metal removal in in³/hr.
 - If the resistivity of the electrolyte = 5.6 Ω -in, determine the working gap.

5th Question:

- Explain and sketch the principles of EDM
- A 3.5 diameter through holes is to be cut in a block of pure iron (valence=2) by electric discharge machining. The block is 2 in thick. To speed the cutting process, the electrode tool will have a center hole of 3 in, which will produce a center core that can be removed after the tool breaks through. The outside diameter of the electrode is undersized to allow for overcut. The overcut is expected to be 0.005 in. on a side. Using a discharge current = 20 A, how long would it take to cut the hole? ($T_m=2802$ F)($K=5.08$).

GOOD LUCK

Dr. Eng/ Walid Shewakh

س ١ - لإنتاج جهاز أو معدة لابد ان تكون قابلة للصيانة عند عطلها ارسم المخطط العام لوحدة انتاج تنتج هذه الاجهزة أو المعدات بشرط قابليتها للتصيانة - ومن هم الافراد المسؤولون عن تنفيذ هذا البرنامج؟

س ٢ - ماهى أنواع الصيانات المختلفة و ما دور كل نوع منها فى استكمال صلاحية المعدة لاستمرارها فى العمل؟ وما هى أسباب توقفات الإنتاج؟

س ٣ - هناك عدة طرق لتوريد قطع الغيار فما هو الدور المطلوب من الادارة لضمان توافر قطع الغيار؟ ارسم المخطط العام للمنظيم الادارى لذلك وكذلك ارسم منحى مقدار الرصيد الطبيعى لقطع الغيار داخل المصنع و الدور المطلوب من الادارة لتوريد قطع الغيار من مصادرها المتنوعة؟


س ٤ - ١ - ماهى الخطوات التنفيذية لحصر جميع أعمال الصيانة ماهو الدور الرئيسى لاستخدام عمالة ماهرة عند تنفيذ أعمال الصيانة؟ عرف معنى ان الصيانة عملية استثمارية اقتصادية؟

ب - فى احدى مراكز صيانة الاجهزة كانت منضدة اختبار الاجهزة تم شراؤها بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ (مليون ونصف) جنيه وبوجود ٦ عمال مهرة قادرة على اختبار و صيانة ١٨٠٠ جهاز بمتوسط اجر شهري للعامل ١٥٠٠ جنيه. الاجار الشهري للمركز ٢٥٠٠ جنيه. بفرض ان العمر الافتراضى للمنضدة ٢٠ سنة تم اقتراض مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ (نصف مليون) من احد البنوك بفائدة ٤ % على ١٥ سنة . معدل استهلاك المستلزمات و العدد واجهزة القياس الصغيرة ١٠٠,٠٠٠ جنيه سنويا فاذا كان ثمن اصلاح الجهاز الواحد ٣٠٠ جنيه قم بدراسة اقتصاديات المشروع مراعيًا اهلاك المنضدة على مدى عمرها الافتراضى.

Final Exam

السؤال الأول :

اكتب إحداثيات النقاط الموضحة بالرسم باستخدام : (أ) النظام المطلق (ب) نظام الإضافة



السؤال الثاني :

اكتب برنامج للحصول علي الشكل المعطى لقطعة شغل من سبائك الألمنيوم حيث أن الخام عبارة عن عمود قطره (١٠٢) مم المطلوب الحصول علي جزء من هذا العمود طول (٢٠) مم بقطر (١٠٠) مم . يمكن استخدام سرعة قطع مقدارها (250) متر / الدقيقة وتغذية مقدارها (100 Micro m/ rev).

